

LÁTEX JHOMERON GALPÓN ELASTOMÉRICO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Elaborado a base de resina elastómerica que confiere excelente adherencia, flexibilidad e impermeabilidad. Posee una blancura excelente y gran poder cubriente. En los galpones, mantiene el interior a una temperatura adecuada ya que el recubrimiento evita que se eleve la temperatura de sus techos. Posee preservantes biodegradables, haciéndola una pintura no tóxica y ecológica. siendo

USOS

Recomendable para el sector ganadero y avícola sobre toldos, telas, techos, muros de concreto y otros afines.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco.
Acabado:	Mate.
Viscosidad a 25 °C (KU):	115 – 125
Sólidos en peso (%):	49 – 53
Sólidos en volumen (%):	26.6 - 30.6
Densidad (kg/gal):	5.33 - 5.37
Mecanismo de curado:	Coalescencia y evaporación
Finura de dispersión:	4.0 Hegman min.
Rendimiento teórico:	30 m ² /gal a 1.5 mils de espesor seco o una mano.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, el estado de la superficie y otros factores.

Tiempo de secado a 25 °C

Al Tacto (minutos, máx.): 60 minutos.

Repintado (horas, máx.): 6 horas.

Diluyente: agua

Dilución: Diluir en caso necesario con un 1/8 de galón de agua potable, el exceso causará descuelgue.

Aplicación: Brocha, rodillo o soplete.

Contenido: Este producto no contiene metales pesados, a la vez contiene resina y pigmentos orgánicos e inorgánicos especialmente seleccionados.

Excelente resistencia a los rayos ultravioleta.

Olor: su olor no es irritante ni antes, ni durante, ni después de la aplicación y no deja olores residuales después de las 24 horas de la aplicación.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie (Telas, toldos y afines) a pintar debe estar limpia de grasa, polvo o cualquier sustancia contaminante.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Asegura la limpieza de la superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. Asegura la limpieza y buen estado de los equipos de aplicación: brocha, rodillo o pistola.
3. Destapa el envase de la pintura y mediante una paleta agita hasta su homogenización.
4. Separa en un recipiente limpio solo la cantidad de pintura a utilizar.
5. Añada agua potable, 15% como máximo y nuevamente homogeniza.
6. Aplica una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado pues ocasionará descuelgue.
7. Después del tiempo de repintado, aplica la segunda mano y sólo si es necesario una tercera capa bajo el mismo procedimiento.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de cilindro de 55 galones
- Con precinto de seguridad y con fecha vigente.

